

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад комбинированного вида № 9 «Казачата» станицы Луковской
Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания

363720, PCO – Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, д. 13, строение Г
email: alla.sad9@yandex.ru

«8» ноября 2024 г.

Исх. № 57

Начальнику ОНД и ПР
по Моздокскому району
УНД ПР Главного управления
В.В. Панасенко

Уважаемый Виталий Владимирович!

На Ваше предписание об устранении нарушений от 11.03.2024г № 2402/010
- 15/9/ПВПР, сообщаю следующее:

Пункт предписания	Отметка о выполнении/ невыполнении	Подтверждающий документ
1.Декларация пожарной безопасности от 03.05.2023г. регистрационный номер 15-08-2023-007005 несет недостоверную информацию. (в п/п 1.10 не указаны противопожарные водопроводы; в п/п 4.1 указаны п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5 не имеют отношения к указанному подпункту; в п/п 4.2 п.п. 10.1,10.3,10.4 не имеют отношения к указанному подпункту и т.д.)(ч. 5 ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Не выполнено	
2.Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2 метра. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального	Не выполнено	

закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)		
3. На объекте защиты превышено нормативное количество одновременно находящихся людей в помещениях определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. (согласно проекта, ДОУ рассчитано на 150 мест, фактически — 206) (п. 2(1), п. 22 (г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Не выполнено	
4. Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м. (в блоке В дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки перекрывает дверь эвакуационного выхода из общего коридора 1-го этажа) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	Не выполнено	
5. Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. (в журнале вводного инструктажа отсутствует запись о проведении инструктажа с котельщиком) (п. 3 Постановления Правительства Российской	Выполнено	Журнал вводного инструктажа

Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)		
6. Руководитель организации не обозначил категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. (не на всех дверях в складские помещения вывешены таблички с указанием категории и класса зоны) (п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации")	Выполнено	
7. Допускается установка приспособления, препятствующая нормальному закрыванию противопожарных дверей. (в коридорах в противопожарных дверях подложены деревянные бруски, фиксирующие противопожарную дверь в открытом состоянии) (п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации")	Выполнено	
8. Не на всех противопожарных дверях установлены устройства для самозакрывания. (п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации")	Не выполнено	
9. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов. (устройства для самозакрывания разъединены) (п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации")	Выполнено	
10. Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый	Выполнено	Сертификат соответствия

предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (п. 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")		
11. На объекте защиты, в подвальном этаже, хранятся легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (масляная краска) (п.16 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Выполнено	
12. На объекте защиты, руководитель организации допустил использование подвального помещения для для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. (в помещении подвала допускается покраска и хранение материалов) (п.16 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Выполнено	
13. Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (документы на момент проверки не представлены, запись в журнале отсутствует) (п.17 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Не выполнено	
14. На дверях (люках) чердачного помещения, не размещена информация о месте хранения ключей. (п.18 Постановления Правительства	Выполнено	

Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ")		
15. На дверях подвального помещения, не размещена информация о месте хранения ключей. (п.18 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ")	Выполнено	
16. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов. (документы на покрытие полов в зальных помещениях на момент проверки не представлены) (п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Не выполнено	
17. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, зальных помещений не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Выполнено	
18. Руководитель организации не обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (последняя запись в журнале 10.01.2023 год) (п.30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ")	Выполнено	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
19. В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации не обеспечивает проверку	Не выполнено	

огнезадерживающих устройств (клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (документы на момент проверки не представлены) (п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)		
20.Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений. (документы на момент проверки не представлены) (п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Выполнено	Акт от 07.10.2024 №3
21.Руководитель организации не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (последняя запись в журнале 06.03.2023г.) (п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Выполнено	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
22. Руководитель организации не обеспечивает проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (запись на момент проверки в журнале отсутствует) (п.52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Не выполнено	
23.Регламент технического обслуживания	Выполнено	Технические требования на

систем противопожарной защиты не составляется с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (документы на момент проверки не представлены) (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)		техническое обслуживание системы пожарной сигнализации
24.Руководитель организации не обеспечил своевременную периодичность осмотра огнетушителей в соответствии с паспортом огнетушителя и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Выполнено	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
25.Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот. (п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Не выполнено	
26.Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) горизонтальная входная площадка не выполнена глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.3 СП	Не выполнено	

1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)		
27. Не все установленное электрооборудование в котельной выполнено во взрывобезопасном исполнении (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федерального закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4, ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.9.28 (е) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	Не выполнено	
28. В котельной не обеспечена передача световых и звуковых сигналов на диспетчерский пункт в случаях: загазованности помещений по метану и оксиду углерода (CO); возникновения пожара; несанкционированного доступа в помещение теплогенераторной; неисправности оборудования; срабатывания быстродействующего запорного клапана на подающем топливопроводе в теплогенераторную. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федерального закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.23 СП	Не выполнено	

281.1325800.2016 «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства»)		
29.Руководителем организации не определены порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов РФ. (документы на момент проверки не представлены) (п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п.2 приложение № 1 Приказа МЧС России от 18.11.2021г. № 806 «Об определении порядка, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к указанным программам и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	Выполнено	Удостоверение
30.Руководитель организации не обеспечил размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". (п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	Выполнено	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 181713744333387461230331213761435072100037620596
Владелец Симоненко Алла Михайловна
Действителен с 10.09.2024 по 10.09.2025



/А. М. Симоненко/